

Miejscowość: Kuryłówka
Gmina: Kuryłówka
Powiat: Ieżajski
Województwo: podkarpackie

Obiekt: boisko sportowe
Inwestor:
Zleceniodawca: CENTER-PROJEKT
Dozór geol.: mgr inż. K .Potoniec







System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 175.50 m n.p.m.







Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2023-09

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ścian gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0			gleba (piasek drobny z humusem), ciemnobrązowa	Gb	w	-	I
					0.30	piasek drobny, brązowy	Pd		szg	IV
					0.60	piasek drobny, jasnoszarobrązowy				
					1.40	piasek gliniasty, szaro-brązowy	Pg		tpl	III
					2.00	piasek gliniasty, szaro-brązowy				
					2.70	glina przewarstwiona piaskiem gliniastym, szaro-brązowa	G//Pg		II	
					3.00					

<div><div>GEONIEC</div><div><div></div><div>BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTU</div></div></div>				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer OT 2</div>				<div>Zał.nr: 3.2</div> <div>Wiertnica: eijkelkamp</div>			
<div>Miejscowość: Kuryłówka</div> <div>Gmina: Kuryłówka</div> <div>Powiat: leżajski</div> <div>Województwo: podkarpackie</div>				<div>Obiekt: boisko sportowe</div> <div>Inwestor:</div> <div>Zleceniodawca: CENTER-PROJEKT</div> <div>Dozór geol.: mgr inż. K .Potoniec</div>				<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 175.30 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 30</div> <div>Data wiercenia: 2023-09</div>			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasypany Nasypany				nasyp niekontrolowany (piasek drobny z humsuem i gruzem), ciemnobrązowy	nN(Pd+H+Gr)		-	I	
					0.40	piasek drobny, brązowy	Pd		szg	IV	
					0.80	piasek drobny, jasnobrązowy					
			1.0		1.00	piasek gliniasty, brązowy	Pg	w	tpl	III	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.0						
					2.10	glina przewarstwiona piaskiem gliniastym, szaro-brązowa	G//Pg				
			3.0		3.00						

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

<div><div>GEONIEC</div><div><div></div><div>BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTU</div></div></div>				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer OT 4</div>				<div>Zał.nr: 3.4</div> <div>Wiertnica: eijkelkamp</div>			
<div>Miejscowość: Kuryłówka</div> <div>Gmina: Kuryłówka</div> <div>Powiat: leżajski</div> <div>Województwo: podkarpackie</div>				<div>Obiekt: boisko sportowe</div> <div>Inwestor:</div> <div>Zlecniodawca: CENTER-PROJEKT</div> <div>Dozór geol.: mgr inż. K .Potoniec</div>				<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 175.50 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 30</div> <div>Data wiercenia: 2023-09</div>			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasyp Nasyp				nasyp niekontrolowany (piasek drobny z humsuem i gruzem), ciemnobrązowy	nN(Pd+H+Gr)	w	-	I	
					0.30	piasek drobny, brązowy	Pd				
					0.60	piasek drobny, szary				szg	IV
			1.0		1.20	pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, szaro-brązowy	Πp//Pd				
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.00	piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, szaro-brązowy	Pg//Pd		tpl	III	
					2.70	piasek drobny, brązowy	Pd		szg	IV	
			3.0		3.00						